

Запорная арматура	d=32 d=25 d=20 d=15 d=65	Состояние удовлетворительное	Произведена полная замена		
Циркуляционные насосы	d=32	Состояние удовлетворительное	Произведена полная замена		
Крыша 2, 9, 14 подъездов		Состояние удовлетворительное	Произведена полная замена	м/кв	700
Кровельное покрытие 1,3,4,7,8,12,13	Требуется плановый ремонт				2600
Двери подъездов + Лестничные клетки+ ремонт плитки	Требуется плановый ремонт		Покраска, побелка	м/кв	1-14 4900 593

2. Наличие актов за подписью представителей тепловых сетей и энергонадзора
(паспорт готовности к отопительному сезону 2.06.2017г)

номера актов и дата подписи

Выводы и предложения

Капитальный ремонт проводится согласно утвержденного плана. Рекомендовано продолжить плановый капитальный ремонт

Председатель

комиссии

 подпись, инициалы, фамилия

 подпись, инициалы, фамилия

 подпись, инициалы, фамилия

Примечание — В зависимости от назначения здания перечень элементов может уточняться.

